# 宣州仿麻袋定制LOGO,宣州黄麻酒袋定制

产品名称	宣州仿麻袋定制LOGO,宣州黄麻酒袋定制
公司名称	温州市途润制袋有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	温州市沧南县钱库镇兴华北路377号
联系电话	13958963318 13958963318

## 产品详情

宣州麻布袋定制LOGO〖 功效分为〗:手拎袋,束口袋,紧松绳袋,绳索袋等。〖产品制作〗:质量 合格,品质精致,针角极密,客户满意度高,交活迅速。

### 宣州仿麻麻布袋定做

〖车缝走线〗:车缝这里就如同缝制衣服一样,把各块布料缝制在一起,\*后把拎手缝制在袋身上,车缝走线越细密越工整,整个布袋就越牢固,这里还有一些细节,拎手和袋身处的车线需不需要打叉等,边上是几根走线,包袋的\*后有效长度等。〖印刷图案〗:简单的图案,一般是采用丝网印刷,丝网印刷成本较低,同时应用广泛,在国内发展比较好,各项技术比较成熟。

如果是复杂的印刷,就需要采用热转移印刷了,印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能够很明显的突出主题,起到广告宣传的作用。

〖定制种类〗:生产加工棉布袋,帆布袋,麻布袋,绒布袋,无防布手拎袋,束口袋,紧松绳袋,窗帘布艺包装袋子子,包装梳理袋,展会礼品袋,杂粮袋,包装袋子,手拎袋,包装袋,宣传袋,食品包装袋,酒类包装袋子子,覆亚膜无防布手拎袋,紧松绳束口袋等低碳环保商品。

4. 涂布量过大。5.UV光油的流平性差。解决办法:降低UV光油粘度、减少涂布量。压力调整均匀。涂布辊应磨细、磨光。可加入光量流平剂。六、UN光油附着力不好主要原因:1. 印刷品油墨表面晶化。2. 印刷油墨中的辅助材料不合适。3.UV光油本身粘附力不足。4. 光固化条件不合适。解决办法:印刷工艺要提前考虑上光条件。已印好的产品需要涂上增强附着力的底油。七、UV光油变稠、有凝胶现象主要原因:1.UV光油贮存时间过长。

#### 宣州定制覆膜麻布袋

〖印刷图案〗:简单的图案,一般是采用丝网印刷,丝网印刷成本较低,同时应用广泛,在国内发展比较好,各项技术比较成熟。

〖方案设计定制〗:可外加工项目,价格优惠,送货快,人性化服务,印刷包装精美,生态环境保护功

能强大。〖型号规格规格型号〗:可依照客户要定制,能为消费者印刷包装LOGO。

### 宣州麻布酒袋定制

本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家;定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。宣州麻布袋定制【阿里门店】: https://shop459a82945c7z0.1688.com

我们秉承"诚信为本,品质,服务至上"的经营理念,欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈!行业咨询:2. 光油未能完全避光贮存。3. 贮存温度偏高。解决办法:注意UV光油的有效使用期并严格避光贮存。贮存温度以5 ~ 25 为宜。八、残留气味大主要原因:1.干燥固化不彻底。2. 紫外光源不足或灯管老化。3.UV光油抗氧干扰能力差。4.UV光油中非反应型稀释剂加入过多。解决办法:UV光油干燥固化必须彻底。并要加强通风,必要时更换UV光油品种。廿一世纪,平版印刷界有两个主要话题:一个是无底片化印版制作CTP(电脑直接制版);另外一个是把CTP能力延伸到印刷机上直接把影像印纹形成在制版滚筒的DI,也就是把制版机和印刷机合于一体。有人预测,20年后将没有CTP而只有DI机,也就是当老一代平印机逐步凋零后,CTP成像技术也不贵了。为何要在平印机上制版?