

贴片插件加工 昆山捷飞达电子 贴片插件加工

产品名称	贴片插件加工 昆山捷飞达电子 贴片插件加工
公司名称	昆山捷飞达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号
联系电话	13773198668 13773198668

产品详情

此工艺适用于在PCB的A面回流焊，贴片插件加工供应商，B面波峰焊。在PCB的B面组装的SMD中，只有SOT或SOIC（28）引脚以下时，贴片插件加工，宜采用此工艺。单面混装工艺来料检测 => PCB的A面丝印焊膏（点贴片胶）=> 贴片 => 烘干（固化）=> 回流焊接 => 清洗 => 插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
双面混装工艺A：来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面插件 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修

在SMT贴片加工中焊膏打印是一项复杂的工序，贴片插件加工报价，容易出现一些缺点，贴片插件加工怎么样，影响较终成品的质量。所以为避免在打印中经常出现一些故障，

一、拉尖，一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。

产生原因：可能是空隙或焊膏黏度太大造成。

避免或解决办法：SMT贴片加工适当调小空隙或挑选适宜黏度的焊膏。

二、焊膏太薄。

产生原因有：1、模板太薄;2、压力太大;3、焊膏流动性差。

避免或解决办法：挑选适宜厚度的模板;挑选颗粒度和黏度适宜的焊膏;下力。

不要轻易地判断集成电路已损坏，因为有些软故障不会引起直流电压的变化，PCB板调试方法，度大概是怎样的个概念呢？如果你将手压上去，可以坚持秒钟以上，就说明温度大概在度以下（要先试探性的去摸，千万别把手了）。

即使偶尔设备运行起来，遇到焊接等环节，也无法保产品质量合格，严重影响生产，综上所述，加工的

环境对于生产效率和安全性能起到非常大的作用，只有在大环境下做到安全第生产第并兼顾细节，才能保SMT贴片的顺利进行。

贴片插件加工-昆山捷飞达电子-贴片插件加工报价由昆山捷飞达电子有限公司提供。“SMT贴片加工,SM T加工贴片”选择昆山捷飞达电子有限公司，公司位于：江苏省昆山市千灯镇善浦西路2号，多年来，捷飞达电子坚持为客户提供好的服务，联系人：姚国强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。捷飞达电子期待成为您的长期合作伙伴！