

## 邯郸厂房装修办公室装修翻新的时候需要注意哪些

产品名称	邯郸厂房装修办公室装修翻新的时候需要注意哪些
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

## 产品详情

目前，许多[厂房办公室装修](#)

都在考虑第二次装修，因为过去简单、不创新的办公室装修跟不上年轻人的步伐，现在办公室装修不仅是员工的工作环境，更是反映整个公司的企业文化，那么办公室装修的第二次装修我们需要注意什么呢？

1、墙面及顶面改造:旧办公室装修的重点应放在装修材料上。以墙面涂料为例，旧办公室的墙面基层经过多年使用，会出现不同程度的开裂、粉化、发霉等现象。如果处理不当，后刷的涂料也会出现表面粗糙、剥落等不良后果。这就需要对墙面等基层进行早期预处理。修复后，应刷面漆覆盖，使基层牢固，防止基层因泛碱和潮湿而改变，然后用稀释比例的乳胶漆装饰。

2、第三，“面”改造是办公室装修中必不可少的。办公墙面、路面、天花板的改造容易被忽视。好请人员对房屋进行实地调查，看是否有明显裂缝、平整度、脱落、起砂。因此

，如果出现这种情况，就要进行修复。另外，修复后要刷面漆覆盖，使基层牢固，防止基层未来因泛碱受潮而发生变化。找到要改造的项目:要请人员对办公室进行实地调查，如墙面、路面、天花板是否有明显裂缝、平整度、脱落、起砂等。如果出现上述问题，需要修复基层。包括去除墙面油渍、粉化墙面涂料等污垢，用水泥砂浆修复基层、缝隙、孔洞的不足。墙面水分不得超过6%。

3、老化的水管必须更换。办公室原有的水管布局往往不合理。装修时，必须彻底检查原有水管是否生锈老化。

4、门窗更新仔细考虑门窗老化也是一个突出的问题，但如果材料坚固，你也喜欢它的风格，一般来说，只要重新油漆可以呈现出新的面貌，主要问题取决于木门窗是否剥落、变形，如果有，表明木材本身的特点发生了变化，必须更换。

5、电路改造办公室常见的电路分布简单、电线老化、非法布线等现象已不能满足现代办公室的用电需求，因此办公室装修必须完全改造，再布线。对于安装空调等大功率电器的线路，应独立设置一条线路。需要改造的办公室普遍存在电路分布简单、电线老化、非法布线等现象，不能满足现代办公室的用电需求，装修时必须完全改造，再布线。一旦发现原线采用铝线，必须更换为2.5平方毫米截面的铜线。对于安装空调等大功率电器的线路，应独立设置4平方毫米截面的线路，埋线时必须使用聚氯乙烯绝缘管。

6、拆除旧地砖重铺时，还要注意3:1。砸墙砖和地砖时，防止碎片堵塞下水道；2.处理好防水，尽量少用弯管，防止流水不畅或堵塞；3.尽量少用木板。大多数木制品含有甲醛，影响健康。另外，木材会因为水分变形大，木制品的手工成本也比较高。

7、“隐蔽工程”需要检查办公室装修的质量问题，其中很大一部分是由于“隐蔽工程”施工不当造成的。因此，在办公室改造中，要特别注意“隐蔽工程”。例如，天花板供水

、空调、通风等设施管道、线路、设备是否进行密闭试验、电气绝缘、电阻试验、连接牢固、接头实践是否符合要求、易燃材料是否进行防火阻燃处理属于“隐蔽工程”范畴，次安装后无法检查。