

6SE7021-3TP50售后维修厂家（解决各问题）

产品名称	6SE7021-3TP50售后维修厂家（解决各问题）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子伺服控制器维修 产地:西门子伺服驱动器维修
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6SE7021-3TP50售后维修厂家（解决各问题）

恒税电气拥有高素质的维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道

恒税电气修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可。

6SE7021-3TP50售后维修厂家（解决各问题）

炸可控硅，无显示，模块炸，开不了机维修，变频器无输出，无电压，变频器冒烟，变频器异响，变频器报警，通讯不上，带不动负载，电机不转，电机抖动，面板显示'E'面板无显示，驱动板烧，驱动电路坏，电压输出不平衡，运行几分钟报过流、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、报错，故障报警：FO29,F011,F026,F001,F002,F006，A018，F008，F012,F052维修解决

6SE7021-3TP50售后维修厂家

现象是面板显示正常，数字设定频率及运转正常，但是端子控制失灵。用万用表检查端子无10V电压。从开关电源入手，各组电源都正常，看来问题出在连接导线上。但是没有图纸的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时间，刚好有一台完好的22KW的在，所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压，然后再对比37KW的各脚对地电压，很快找到差异。原来插槽的管脚虚焊，变频器用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了，重新焊好而修复。