

北京硅PU材料球场

产品名称	北京硅PU材料球场
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司是一家主营硅pu球场材料、聚氨酯塑胶跑道材料、丙烯酸材料等,并集研发、生产、销售、施工指导为一体,专注运动场地设施专业化、精细化、规划化的高新技术企业,产品包含了硅pu硅PU材料球场起小泡肯定是有问题的,需要找的公司来处理,一般是直接找为我们做球场的公司,如果在质保期可以让他们来解决,过了质保期也可以花点钱处理,都是可以的。总之出现这种情况,我们不能置之不理,而是需要重视起来,并且马上解决掉。

硅PU材料球场起小泡

硅PU材料球场起小泡原因：

- 1、场所基本问题。场所路基抗压强度要做到混凝土C25以上，务必根据规范保养开展维护保养。跑砂起粉的路基、抗压强度不够的路基要通过特别解决，处理达标后才可以工程施工。
- 2、施工队伍要根据规范完成工程施工。施工时要保证每一个工艺流程保证位，例如：场所清扫整洁、每一层都需要晾干后再解决开展下道工艺过程、严格执行原材料配制错料（组份的务必依照占比错料，有催化的务必依照应用标准应用）。
- 3、一般情形下靠谱建材厂的原材料不容易有什么问题，但在作业前也需要开展样品实验，试验准确无误后才可规模性工程施工。不一样生产批号的原材料都需要一一开展实验。假如产生问题后，要开展二次样品实验，比照实验找到存在的问题。

硅PU材料球场起小泡解决办法：

- 1、小泡以园盘珠磨机损坏。
- 2、比较严重起泡运用裁纸刀将该位置摘除。

- 3、切除后清除底层，发觉底层湿冷用气炉烘干处理，再涂亮油（沥清底层不用亮油）。四周用幅宽透明胶带黏贴防护；
- 4、亮油干燥后，用的墙面或者材料修复。修补量应高过空缺，以防呈凹痕状；与胶布结合处用刮刀抹平，以防硬底化后造成多少差。
- 5、修复后马上撕下透明胶带，硬底化后，若修复的印痕显著，用园盘磨光机打磨。