

海南施耐德伺服驱动器维修 海口Schneider伺服器维修

产品名称	海南施耐德伺服驱动器维修 海口Schneider伺服器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:施耐德Schneider 系列:AT71
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

维修特色

测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测不收费。

快捷高效：配件充足、当天检修。

价格合理：每一项维修产品明码实价。

流程规范：公司定制有维修管理软件，保证规范的维修流程。

原厂配件：承诺使用原厂维修配件。

技术雄厚：10多年工程师。

平台：配备多套测试平台系统，维修无忧、质量更保证！

服务保障：3~6个月维修保修期。

客户认可：客户满意度近99%。

经验丰富：10年以上维修经验，竭诚为您服务。

持续改进：客户满意，持续改进服务。

ALE21--命令写入异常，控制命令下达异常时动作，需DI ARST 清除；

ALE22--主回路电源缺相，主回路电源缺仅单相输入，需DI ARST 清除；

ALE23--预先过负载警告，电机及驱动器根据参数P1-56

过负载输出准位设定的百分比，预先产生过负载警告动作，需DI ARST 清除；

ALE97--内部命令执行超时，内部命令执行发生问题，需DI ARST 清除；

ALE98--芯片通讯错误，硬件故障导致芯片通讯错误，需DI ARST 清除；

ALE99--芯片通讯错误，硬件故障导致芯片通讯错误，需DI ARST 清除；

ALEb4--电机匹配异常，驱动器型号与电机无法支持，重新上电；

ALE24--编码器异常，编码器初始磁场错误，将电机轴心转动后，重新上电；

ALE25--编码器异常，编码器内部错误，重新上电