

昌吉陶瓷辊棒 奥罗拉实力商家 陶瓷辊棒

产品名称	昌吉陶瓷辊棒 奥罗拉实力商家 陶瓷辊棒
公司名称	山东奥罗拉新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区南定镇
联系电话	13853305331 13754708588

产品详情

奥罗拉集团生产的陶瓷辊棒被广泛应用于墙地砖、琉璃瓦、陶板、日用瓷等的高温辊道窑上。公司始终坚持以科技为先导，以质量为生命，以发展为动力，以市场为中心，以管理出效益的理念，并以此服务用户、贡献社会。

厂家供应高温陶瓷辊棒、高温氧化铝陶瓷辊棒批发厂家、高温陶瓷辊棒哪家好、高温氧化铝陶瓷辊棒生产厂家、规模大的氧化铝陶瓷辊棒厂家

奥罗拉集团致力于耐火陶瓷辊棒、等静压研磨球、耐磨衬砖、异型耐磨陶瓷、化工填料球、活性氧化铝球、铸造砂陶粒、石油压裂支撑剂、活性氧化铝球、氧化铝抛光磨具、特种工业陶瓷制品、碳化硅陶瓷制品和等静压成球机械的研发、生产、销售和技术服务。

奥罗拉高温陶瓷辊棒采用的辅助材料，经先进的设备成型和特别设计的高温窑炉煅烧，昌吉陶瓷辊棒，然后再精密加工而成，产品各项技术性能经严格检测，完全符合辊道窑使用要求。

陶瓷辊棒生产厂家、高温陶瓷辊棒价格、陶瓷辊棒供应商、高温氧化铝陶瓷辊棒生产公司、氧化铝陶瓷辊棒品牌

奥罗拉集团生产高温陶瓷辊棒，氧化铝陶瓷辊棒，高温氧化铝陶瓷辊棒等产品，提供陶瓷辊棒价格咨询等服务。

辊棒缺陷：中间断裂

辊棒横向折断，断口齐整，断面疏松，陶瓷辊棒多少钱，也称横式折断。辊棒中间断裂产生的原因主要有以下几种：

(1) 窑炉烧成温度过高。如中温型辊棒使用温度为1000 以内，中高温型辊棒使用温度为1200 以内，高温辊棒使用温度为1250 以内，如达到或超出此极限温度，陶瓷辊棒生产厂家，辊棒中断的现象将明显增加。

(2) 辊棒载重、跨度、转速的影响。当生产瓷砖或其它规格较大的制品时，产品重量越重，窑炉内宽越大(超过2.7m)，辊棒跨度越大，辊棒转速越快，辊棒产生中断的几率也越大。

(3) 辊棒的选型不当。生产规格为600mm×600mm以上的瓷砖产品时，l好使用 50mm的辊棒；生产800mm×800mm及以上产品l好使用 60mm或 65mm规格的辊棒；生产日用瓷或其它稀土原料等以匣钵或垫板形式装卸的产品，对辊棒的强度要求很高，陶瓷辊棒批发，应选用超高温型辊棒。

(4) 辊棒腐蚀严重。由于辊棒在窑炉内长期运行，受到窑炉压力、窑炉气氛以及燃料腐蚀性气体的影响，辊棒使用有一定的寿命，一般使用超过两个月以上辊棒的强度会逐渐下降，在负荷作用下可能出现中断现象。此类断棒主要表现为断口齐整、断面疏松、断面表层带颜色等。

(5) 辊棒自身强度不够。若新棒穿进窑炉高温区，运行几天便出现自然断裂，则为产品本身的质量问题。此类断棒断口齐整、断面疏松，但断面表层不带颜色。

高温氧化铝陶瓷辊棒价格、氧化铝陶瓷辊棒经销商排名、的高温氧化铝陶瓷辊棒、陶瓷辊棒、批发高温氧化铝陶瓷辊棒

昌吉陶瓷辊棒-奥罗拉实力商家-陶瓷辊棒多少钱由山东奥罗拉新材料科技有限公司提供。山东奥罗拉新材料科技有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奥罗拉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。