

海南OKUMA伺服驱动器维修 海口OKUMA伺服器维修

产品名称	海南OKUMA伺服驱动器维修 海口OKUMA伺服器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:OKUMA 系列:DF423
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

大隈 (OKUMA)

一、故障代码：E-01，E-02 故障意义：上电时参数初始化不正确。产生原因：参数设置不正确。解决方法：重新上电，如果仍然报故障，则需要强制参数初始化，若反复多次都无法解决，则需要更换伺服控制器。二、故障代码：E-03，E-04 故障意义：E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V，整流后直流263V)。产生原因：电压输入过高，过低或、母线校准不正确。解决方法：查看DP-06，显示值是否在263-403范围内，否则一般维修驱动板上的母线采样电阻1M欧姆。