

# 肇庆包米勒伺服驱动器维修 四会维修包米勒BAUMULLER伺服驱动器

产品名称	肇庆包米勒伺服驱动器维修 四会维修包米勒BAUMULLER伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:包米勒 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

133 =超出幅度限制

134 =编码器类型未知

135 =电机数据的无效数据字段

136 =电机数据不正确

137 =保存电机数据的错误

138 =电机数据写保护。（对BM电机无效）139=Field angle error

140 =没有温度测量的编码器

142-143保留

P210

编码器管理器故障：

144 =编码器1未知的位置

145 =编码器2未知的位置

146 =缺少编码器模块1

147 =缺少编码器模块2

148 =缺少测量值存储的编码器模块

149 =在解析器中没有测量值存储可能

150 =触发不可能，因为没有增量编码器

151 =缺少数字I / O模块

152 =增量编码器仿真模块是必需的并且缺失

153 =编码器模块1是增量编码器仿真和输出所必需的

154 =编码器模块2是增量编码器仿真和输出所必需的

155 = 增量编码器仿真模块的初始化错误

156 =增量编码器仿真模块（HW）发出错误信号

157 =错误增量编码器仿真模块

158 = SSI编码器仿真模块正在丢失

159 =设定值源编码器1或2出错