

肇庆科比伺服驱动器维修 四会维修科比KEB伺服驱动器

产品名称	肇庆科比伺服驱动器维修 四会维修科比KEB伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:科比 系列:KEB-P6
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

E.Puci 故障！功率部件识别无效49 必须与维修部门联系。E.Puch 故障！功率部件被修改50 必须与维修部门联系。E.dri 故障！驱动器继电器51 功率部件上的驱动器电压继电器在给出调节器释放指令时没有吸合或者在发出断开指令时没有断开。E.Hyb 故障！传感器接口52 必须与维修部门联系。E.iEd 故障！NPN/PNP-切换53E.ipe 故障！输出相位错误 6E.co1 故障！传感器1 计数器溢出54E.co2 故障！传感器2 计数器溢出55E.br 故障！操纵制动器56E.Inl 故障！MFC没有起动57 必须与维修部门联系。E.lsf 故障！过载 15 瞬时电流过大。输入电压，刹车单元和输出电缆是否过长。E.OS 故障！转速超出范围58E.HybC 故障！传感器重新识别59E.Cdd 故障！驱动参数计算60Edoh 故障！电动机过热 9A.acc 警告！加速度 106 加速超过了参数设定的时间A.OHI 警告！内腔过热87A.nOH 解除报警！散热器过热88AOH 警告！散热器过热8