

压滤机常见故障机解决方案-兴泰制造商专业提供

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 压滤机常见故障机解决方案-兴泰制造商专业提供 |
| 公司名称 | 禹州市兴泰压滤机制造厂 |
| 价格 | 22000.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 许昌河南省禹州市古城路口 |
| 联系电话 | 86-03748623186 13803745305 |

产品详情

压滤机常见故障机解决方案、板框压滤机常见故障解决方案-兴泰压滤机、板框压滤机制造商专业提供登录www.yzxingtai.com，为压滤机使用用户解决一切疑难问题。一、板框压滤机滤板松开甚至漏油故障分析：板框压滤机的液压系统主要是提供压力的，当油腔A注油增多时活塞向左运动，滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动，压滤机滤板松开。由于制造精密，压滤机液压系统故障较少，只要注意日常维护就可以了。

由于磨损的缘故，每过一年左右就会出现漏油现象，这时就要维修更换O形密封圈。解决方法：常见的压滤机液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等，常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。压滤机液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了，这时只要系统抽气就可以了，一般可以迅速解决。二、板框压滤机滤板行走迟缓甚至走偏掉下来故障分析：

有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致板框压滤机滤板行走迟缓，甚至会走偏掉下来。

解决方法：这个时候就要及时清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性。要注意的一点是严禁在压滤机导向杆上抹稀油，因为稀油易掉使下边很滑，人员在这里操作检修极易摔倒，造成人身伤害事故。