

广州施耐德Schneider伺服驱动器维修|阳江维修施耐德Schneider伺服驱动器

产品名称	广州施耐德Schneider伺服驱动器维修 阳江维修施耐德Schneider伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:施耐德 Schneider 系列:SANYO
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

伺服电机做位置控制定位不准，如何处理？

首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致，如不一致则检查并修正程序；

监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致，如不一致则检查控制线电缆；

检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致，如CW/CCW还是脉冲+方向；

伺服增益设置太大，尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益；

伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差，建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号，在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作；

机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。