

# 河源三菱MITSUBISHI伺服驱动器维修|云浮维修三菱MITSUBISHI伺服驱动器

产品名称	河源三菱MITSUBISHI伺服驱动器维修 云浮维修三菱MITSUBISHI伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MITSUBISHI
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

2

.故障处理(1)按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3);(2)更换清洁的润滑滑脂;(3)过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合;(4)修理轴承盖,消除擦点;(5)重新装配;(6)重新校正,皮带张力;(7)更换新轴承;(8)校正电机轴或更换转子。

八、电动机过热甚至冒烟1.故障原因(1)电源电压过高;(2)电源电压过低,电动机又带额定负载运行,电流过大使绕组;(3)修理拆除绕组时,采用热拆法不当,铁芯;(4)电动机过载或启动;(5)电动机缺相,两相运行;(6)重绕?。

1.检查电源电压对西门子伺服电机-无反应故障的影响2.检查机器开关是否损坏电源,电压不正常对西门子伺服电机的影响是很大的,如果机器不能正常通电自然是启动没有任何反应,但是电源除了需要检查外部问题还要检查机器的开关电源,如果开关电源损坏及时更换新的开关后在测试机器情况。

3.西门子伺服电机-无反应时检查对外部输入,线路以及线缆,在维修西门子伺服电机时如外部输入,或是线路短路,老化,破皮损坏,以及线缆错乱,等情况时,都是会导致伺服电机故障的关键点,如测试出是这个原因及时更换线缆排除故障。

4.检查缺相对西门子伺服电机-无反应的影响,5.检查风道是否阻塞,西门子伺服电机对排风系统的要求很高,伺服电机在高速运行时会产生大量的热能,如这时风道阻塞那么将会引起机器过热而且伺服电机自身会为了保护其他零部件不受损选择停止运行,从而引起机器无反应,在机器中平时应经常对机器做

好清洁保养。