

安川变频器GF——接地故障维修

产品名称	安川变频器GF——接地故障维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

安川变频器GF——接地故障维修

故障接地故障通常会遇到，在排除电机接地问题的原因后，很可能故障是霍尔传感器的一部分，传感器由于温度、湿度等环境因素，工作点容易出现漂移，导致GF报警。