

# 氧化锆珠在球磨机的使用方法

产品名称	氧化锆珠在球磨机的使用方法
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	140.00/千克
规格参数	品牌:金祥 型号:TZP锆球0.5-20m 用途:研磨分散抛光
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

## 产品详情

### 氧化锆珠在球磨机的使用方法

氧化锆珠是一种高品质的研磨介质，能够有效地研磨、分散和抛光各种材料。以下是金祥的型号为TZP锆球0.5-20m的氧化锆珠在球磨机中的使用方法。

#### 准备

在使用前，应检查氧化锆珠是否有损伤，如有损伤应予以更换。然后将氧化锆珠用水或酒精进行清洗并晾干，以确保珠子的干净和无杂质。

#### 运行参数

在运行球磨机之前，应按照氧化锆珠的粒径和材料的特性来确定运行参数，如旋转速度、球磨时间和研磨剂量等等。确保运行参数的准确性将有助于优化研磨效果并延长氧化锆珠的使用寿命。

#### 使用

在球磨机的运行中，将已经清洗好的氧化锆珠加入到研磨材料中，然后开始运行球磨机。在球磨的过程中应定期检查珠子的磨损。

#### 存储

在使用完毕后，应将氧化锆珠进行清洗，并用塑料袋或容器进行包装。然后将其存储在干燥的、无灰尘的环境中，以防止污染或受潮。

金祥的氧化锆珠价格为140.00元/千克，适用于研磨、分散和抛光各种材料。如果需要更多的信息或询价

, 请联系我们的客服。

型鑫稱途价格

TZP 铅球0.5-20m