

西门子触摸屏TP2200白屏 黑屏维修

产品名称	西门子触摸屏TP2200白屏 黑屏维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:黑屏 白屏 无显示 TP2200:触摸屏通讯不上 德国:触摸不灵
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子触摸屏TP2200白屏

黑屏维修西门子触摸屏上电花屏维修处理方法，触摸面板故障,黑屏，死屏
逆变器烧坏,上电即烧保险，主板故障,液晶故障，主板亦烧损,主板电源部分损坏,主板故 现大电流烧损,背
灯不亮主板逆变器故障,逆变器受保护引起上电黑屏,液晶故障，触摸面板损坏,触控正常，主板程序无反
应，主板故障，更换主板,触摸不摸失灵；操作灵敏度不够,触摸电阻异常,银浆线电阻无穷大,更换触摸面
板客户程序问题,电源烧损,电源三极管被大电流击穿,更换主板,主板液晶元件均被严 蚀，上电无任何显示
，客户环境恶劣造成文本件损坏，PWR灯不亮，其他一切正常,重新接好PWR灯信号线OK,双串口无法通
讯，错用软件所致,主板松动 板固定支脚断裂,用强力胶粘合，485串口通讯不良,更换IC后仍无法通讯，主
板故障,触摸屏上电无反应,主板逆变器部分烧毁,TP1、TP2对地短路，CPU烧
不良,串口针脚歪斜，接不良导致无法通讯,调整引脚位置,误用软件所致,
画面不能切换,面板表面有裂痕导致触摸不良,触摸死机，触摸屏会出现一些什么故 触摸屏又要怎么维修?

西门子触摸屏TP2200白屏 黑屏维修

属性一：西门子-黑屏、白屏、无显示

西门子触摸屏因为使用频率高，可能会产生白屏、黑屏以及无显示等问题。一般来说，这种问题并不是硬件故障，而是软件问题。在软件问题发生时，可以通过重新启动、重新安装软件等简单的维修方法来解决；如果是硬件故障，需要更换触摸屏或主板等部件。

属性二：TP2200-触摸屏通讯不上

TP2200触摸屏出现通讯不上的问题时，可能是由于触摸屏的连接线路出现问题。可以通过检查屏幕连接线、重新插拔连接线等方法来解决问题。还有一种可能性是，触摸屏与主板之间出现了通讯错误，需要更换新的触摸屏或主板来解决问题。

属性三：德国-触摸不灵

德国的TP2200触摸屏出现触摸不灵的问题时，可能是由于触摸屏开关失灵、软件故障、连接线路错误等原因引起的。通过重新开关屏幕、重新安装软件、更换连接线等方法可以解决问题。如果仍然无法解决，建议联系专业的维修人员进行检查和更换。

问题原因解决方法

软件故障或硬件故障

白屏

软件故障或硬件故障

无显示

软件故障或硬件故障

触摸屏通讯不上

连接线路或硬件故障

触摸不灵

开关失灵、软件故障、连接线路错误