

# 物业巡逻车 厦利电动观光车 厦门巡逻车

产品名称	物业巡逻车 厦利电动观光车 厦门巡逻车
公司名称	厦门厦利电动车运营管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市翔安区大嶝南路229号
联系电话	15859200349 15859200349

## 产品详情

电动观光车每天出车前先检查电量是否充足，刹车性能是否良好，螺丝是否松动等，厦门巡逻车，有故障应及时修理排除，检查完成确定没有故障时才能出车，充电部分修理或更换充电保险丝时，必须先拔下220V电源插头，物业巡逻车，不准带电工作；每次停车都必须关闭电源开关，拔出钥匙，将档位开关扳至空档位置，并将手刹拉起；维修或更换电瓶、电器，须关闭电源总开关后操作；儿童在车内玩耍时要拔掉钥匙开关，以免造成危险；电动车行驶前，须检查车门是否关紧；充电应在儿童无法接触到的地方进行；因事故或其他原因造成起火时应立即关闭总电源开关。

全封闭观光车清洗应按照正常洗车方法，巡逻车厂家，清洗过程中应注意避免水流入车体充电插座，避免车身线路短路。全封闭观光车在以下情况下，将引起油漆层的剥落或导致车身和零部件腐蚀，须立刻清洗车辆。在沿海一带行驶时，在撒有防冻剂的路面上行驶时，在沾有油脂等杂物时，在空气里含有大量灰尘、铁屑或化学物质的地区内行驶时。

全封闭观光车手工清洗在阴凉处，待车身温度降至摄氏40度以下，再进行清洗。用水管将松动的脏物冲掉；用中性洗车剂清洗车辆，清洗剂的混合应根据制造厂的说明进行，用软布浸上清洁液，不要用力擦，以免损坏漆面。经常检查轮胎气压，将轮胎气压保持在正确的胎压；必须每两星期或至少每月，检查一次轮胎气压，不正确的轮胎气压会造成耗电、行驶里程短，降低驾驶的舒适性，降低轮胎寿命并降低行车安全性。

高尔夫观光车两端的轮胎斑纹不相同或斑纹一深一浅不相同高。是全车都运用同一种类型的轮胎，起码前轴及后轴的两个轮胎有必要是相同的，并且斑纹深度有必要相同，跨过磨损有必要替换。两端轮胎气压不等，轮胎气压不等会使轮胎变得大小不相同，翻滚起来必然会跑偏。高尔夫观光车如果出现了跑偏情况，这种一定要引起重视，如不稍加重视的话，行车之时恐会良成大祸。

物业巡逻车-厦利电动观光车(在线咨询)-厦门巡逻车由厦门厦利电动车运营管理有限公司提供。“电动观光车”选择厦门厦利电动车运营管理有限公司，公司位于：厦门市翔安区大嶝南路229号，多年来，厦利

电动观光车坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厦利电动观光车期待成为您的长期合作伙伴！