

Mitsubishi三菱伺服控制器维修

产品名称	Mitsubishi三菱伺服控制器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

Mitsubishi三菱伺服控制器维修

三菱伺服放大器维修故障报警代码

三菱伺服报警代码AL.34

故障分析：总线出错，CRC错误。

原因分析：1、总线断开；

2、总线出错；

3、总线干扰；

4、终端连接器断开；

5、在三菱伺服放大器的副轴设置中存在着相同的序号No；

解决办法：1、将总线正确连接；

2、更换三菱伺服电缆线；

3、采取抑制干扰的措施；

4、将终端连接器重新连接好；

5、正确设置三菱伺服放大器的副轴中的序号No。

三菱伺服报警代码AL.36

故障分析：总线或印制板出错。

原因分析：1、总线未连接；

3、印刷版出错；

4、终端连接器断开0；

解决办法：1、正确连接总线的连接器；

2、更换 三菱伺服电缆线；

3、修理或更换三菱伺服放大器；

4、正确连接总线的连接器。

三菱伺服报警代码AL.45

故障分析：主回路设备过热。

原因分析：1、三菱伺服放大器故障出错；

2、由过载状态使电源持续的接通或断开；

3、三菱伺服放大器的冷风扇停止运行；

解决办法：1、修理或更换修理三菱伺服放大器；

2、检查三菱伺服电机的驱动；

3、更换 三菱伺服放大器的冷风扇，

降低周围温度。