

西门子802系统报F07016电机温度传感器故障（三小时解决）

产品名称	西门子802系统报F07016电机温度传感器故障（三小时解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子数控机床维修 产地:西门子加工中心维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子802系统报F07016电机温度传感器故障（三小时解决）

若西门子机床伺服电机出现报警或故障，可根据以下步骤去排查解决：

- 1.伺服控制器中编码器的设置不对，修改参数。
- 2.信号干扰，改善接地与屏蔽。
- 3.电机轴承损坏，维修电机。
- 4.编码器或编码器电缆损坏，更换。
- 5.伺服控制器编码器接口损坏或接触不良，维修。通过以上方法，基本可以解决掉常见问题。

西门子802系统报F07016电机温度传感器故障（三小时解决）

主要原因处理方法

AL.17 电路板异常

AL.19存储器异常

AL.17：CPU·零部件异常

AL.19：ROM存储器异常

AL.1A 电机配合异常

接头CN2没有连接好。 正确接线。

编码器故障。 更换伺服电机。

编码器电缆故障。(断路或短路) 修理或更换电缆。

伺服电机放大器与伺服马达配合不当。 使用正确的配合

伺服放大器内部故障。 更换伺服放大器。

伺服放大器和伺服电机之间配合有误。