

Siemens西门子v90伺服驱动器接错电不显示维修当天修好杭州维修服务中心

产品名称	Siemens西门子v90伺服驱动器接错电不显示维修当天修好杭州维修服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

故障预警目录

本章节目录仅列举常见故障和报案。要查询全部常见故障和报案的详细资料，请于 SINAMICS V-ASSISTANT 工程工具中启用已绑定常见故障/报案的在线客户服务。

常见故障目录

常见故障

缘故

解决

F1000:内部结构软件错误

信息类别：硬件配置/软件问题(1)

反映：OFF2

回复：通电

出现了一个内部结构软件错误。

剖析常见故障油压缓冲器。

为所有部件通电（关闭电源/通电）。

将固件下载到*新版本。

联络热线电话。

拆换控制模块。

F1001:浮点型出现异常

信息类别：硬件配置/软件问题(1)

反映：OFF2

回复：通电

在含浮点数基本数据类型的指令中出现异常。

为所有部件通电（关闭电源/通电）。

将固件下载到*新版本。

联络热线电话