

顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|三水维修包米勒BM4423驱动器

产品名称	顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修 三水维修包米勒BM4423驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM4423
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|三水维修包米勒BM4423驱动器

包米勒驱动器常见故障代码:

B201 只在驱动器启用下进行制动器检查

B202 在制动器嵌入过程中出现错误

B203 制动器制动转矩太低

B300 后备工作内存程序指令

C100 通讯阶段3 传输检查

C101 无效通信参数 (S-0-0021)

C102 通信参数极限错误 (S-0-0021)

3、当电机转动时，LED灯闪烁

(1) 故障原因：HALL相位错误。

包米勒伺服驱动器处理方法：检查电机相位设定开关是否正确。

(2) 故障原因：HALL传感器故障。