顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|三水维修包米勒BM4423驱动器

| 产品名称 | 顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修 三水 维修包米勒BM4423驱动器 |
|------|--|
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM4423 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2 号铺(住所申报) |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558 |

产品详情

顺德包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|三水维修包米勒BM4423驱动器

包米勒驱动器常见故障代码:

B201 只在驱动器启用下进行制动器检查

B202 在制动器嵌入过程中出现错误

B203 制动器制动转矩太低

B300 后备工作内存程序指令

| C100 通讯阶段3 传输 | 检查 |
|---------------|----|
| | |

C101 无效通信参数(S-0-0021)

C102 通信参数极限错误(S-0-0021)

3、当电机转动时,LED灯闪烁

(1) 故障原因: HALL相位错误。

包米勒伺服驱动器处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。

(2) 故障原因: HALL传感器故障。