

朗盛B30S,透明原料,尼龙树脂,PA6

产品名称	朗盛B30S,透明原料,尼龙树脂,PA6
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:原料PA 朗盛:朗盛 朗盛总代理商:塑运集团
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

德国朗盛B30S,透明原料,尼龙树脂,PA6-德国朗盛B30S,透明原料,尼龙树脂.透明PA,耐候PA在PA中加入了炭黑等吸收紫外线的助剂，这些对PA的自润滑性和对金属的磨损大大增强，成型加工时会影响下料和磨损机件。因此，需要采用进料能力强及耐磨性高的螺杆、机筒、过胶头、过胶圈、过胶垫圈组合。聚酰胺分子链上的重复结构单元是酰胺基的一类聚合物。

			PA6
PA6	台湾集盛 TP-4208		PA6
PA6	台湾*** 1010C2		PA6
PA6	中石化巴陵 BL3280H		PA6
PA6	德国巴斯夫 B3EG6	PA6	湖南岳化 YH400 PA6
PA6	中石化巴陵 YH-800	PA6	日本东丽 CM1014-V0 PA6
PA6	德国巴斯夫 B3EG3	PA6	日本东丽 CM1017 PA6
PA6	上海巴斯夫 B3S	PA6	德国巴斯夫 B3EG6 BK PA6
PA6	上海罗地亚 C 216 V30	PA6	美国杜邦 73G30HSL PA6
PA6	德国朗盛 BKV30H2.0 BK	PA6	日本东丽 CM1011G-15 PA6
PA6	德国朗盛 BKV30H2.0	PA6	上海巴斯夫 B3EG3 PA6
			夫

PA6	上海巴斯 夫	B3EG6	PA6	荷兰***	K224-HG6	PA6
PA6	日本宇部	1013B	PA6	美国杜邦	73G15	PA6
PA6	日本宇部	1013NW8	PA6	德国朗盛	BKV30	PA6
PA6	德国巴斯 夫	B3WG6	PA6	德国朗盛	BKV30 000000	PA6
PA6	德国巴斯 夫	B3WG6 BK	PA6	广东新会 美达	M2500I	PA6
PA6	荷兰***	K224-G6	PA6	台湾三菱	1010C2	PA6
PA6	德国朗盛		PA6	日本东丽	CM1011G-30	PA6
			PA6	比利时朗 盛	B30S	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B30S	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B3ZG6	PA6
			PA6	日本三菱 工程	1010C2	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B3S	PA6
			PA6	美国杜邦	73G15HSL	PA6
			PA6	日本东丽	CM1016G-30	PA6
			PA6	德国朗盛	BKV130	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B3EG7	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B3GM35	PA6
			PA6	上海巴斯 夫	B3EG6 BK 00564	PA6
			PA6	泰国宇部	1013B	PA6
			PA6	泰国宇部	1013NW8	PA6
			PA6	湖南岳化	YH3400	PA6
			PA6	美国杜邦	73G30HSL BK416	PA6
			PA6	美国杜邦	73G45L	PA6
			PA6	法国罗地 亚	C 216 V30	PA6
			PA6	上海罗地 亚	B50H1	PA6
			PA6	德国朗盛	BKV15H2.0 BK	PA6
			PA6	德国巴斯 夫	B3GM35 BK	PA6
			PA6	漳州长春	10G6-201	
			PA6	美国杜邦	73G15HSL BK363	
			PA6	德国巴斯 夫	B3WG10	

PA6	德国巴斯 夫	B3WG7
PA6	荷兰***	K224-PG6
PA6	中石化巴陵	BL2340-H
PA6	福建中锦	ZJ2800
PA6	德国巴斯 夫	B3EG10
PA6	美国杜邦	73G20L
PA6	日本东丽	CM1001G-30

具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，透光率高，与光学玻璃相近，加工温度为300--315 ，成型加工时，需严格控制机筒温度，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。