

# 无尘车间快速门 豪俊 郓城车间快速门

产品名称	无尘车间快速门 豪俊 郓城车间快速门
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

## 产品详情

### 快速门电机噪声太大的原因

在快速门快速门电机运转时总是会出现一些问题，这个故障可能是快速门电机剧烈升温，也可能是快速门电机运作时出现噪音。若其故障为快速门电机噪声过大，那么导致快速门电机噪声太大的原因有三种：

- 1、一种就是球轴承沾污、受损或者是扭曲变形。其解决办法是将损坏的电机矫正好，或者是检查求轴承，必要时可以添加或者是更换润滑脂；
- 2、另一种原因是旋转部件震动。我们只要将震动原因排出即可，同时也要检查快速门电机是否平衡；
- 3、就是散热空气通道中有异物，我们只要将该通道清理干净就可以了。

快速门有很多种类，有PVC快速门、快速门卷帘门、快速堆积门。快速门的作用是通过快速隔离从而达到保护车间空气质量无尘等级的效果，快速门用途也是比较广泛的，如我们常将其用于电子、食品以及印刷等对环境要求较高的领域。

以上内容就是给大家详细讲解的关于快速门电机噪声太大的原因，相信大家都有进一步的学习和了解了。如果大家还想了解更多资讯，请继续关注我们吧。

### 工业快速门常见故障及解决方法

当下社会，随着科技的不断发展与进步，客户对于产品性能及质量的要求也在不断提高。在工业门领域，客户已经不再满足于之前使用过的推拉门、平移门、电动提升门等产品，逐渐开始倾向于快速门"快速

门产品。

凡事利弊参半，正是因为工业快速门拥有很多优异性能，涉及的配件种类较多，偶尔会出现一些小故障，影响产品本身的使用。

在此，小编为大家总结常见问题及解决方案，班门弄斧，贻笑大方！

常见问题：门体上升到顶部后无法下落。

原因1

对射红外线受到外力影响，位置出现偏移，无法形成对象，导致光电系统失灵。

解决方法：重新矫正红外位置，达到对射效果。

原因2

地感线圈上方有金属物体存在，导致车辆检测器存在信号，电子车间快速门，门体无法下落。

解决方法：清理地感线圈附近金属障碍物。

原因3

微波雷达辐射范围内有移动物质存在，导致光电信号一直存在。

如果是硬质快速门自重下落的失效，替换手动的拉杆，郓城车间快速门，因为硬质快速门的手动拉杆变形;减小手动拉杆与垫圈之间的间隙;如果是因为齿轮箱的电机润滑失效了，就会替换油脂了。

当电机不起动的时分，可以从这几方面排查缺点。

硬质快速门又称铝合金快门，简称硬质快门，是一种新式的金属快门，具有防盗和高温隔断功用。它可靠，实用且易于操作。广泛应用于地下车库，轿车制造商，净化车间快速门，食品，无尘车间快速门，化工，纺织，电子，超市，制冷，物流，仓储等场所，可满足物流和清洁场所的需求。绝缘性能好。窗布选用铝合金双层铝合金材料，规划用于断桥结构，中间夹具选用保温材料（聚氨酯发泡），有用削减热交换;健壮的风才能。

硬质快速门集保温、节能、密封、抗风、环保于一身的新式金属工业门，翻开速度每秒高可达1.2-1.5米。门板选用0.7厚双层铝合金，为聚氨酯发泡，每立方容重 68kg，门板总厚度为4公分。

截面规划为整版合口结构技术，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特征，抗风等级 12级。该门型适用于地下停车场、室内外物流及出产车间快速通道

无尘车间快速门-豪俊(在线咨询)-郓城车间快速门由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊豪俊智能家居有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!