

# kbkII吊挂装置生产 奥润特销售 泰山kbkII吊挂装置

产品名称	kbkII吊挂装置生产 奥润特销售 泰山kbkII吊挂装置
公司名称	山东奥润特起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区国贸花园2-1903室
联系电话	13573190886 13573190886

## 产品详情

?KBK系列柔性组合式悬挂起重机的安装安全规则kbkII吊挂装置kbkII吊挂装置

KBK系列柔性组合式悬挂起重机的安装安全规则

起重机标准组件只能使用生产厂提供的原装部件。丢失的零件如螺弹性圆柱销、销轴等不能用类似物件随意替代。

预制组件(例如起重机主梁吊环、小车架等焊铆件)不能拆卸或改装。

螺栓联接必须按要求的力矩拧紧，自锁螺母不能被其它型式的螺母代替；螺栓紧固件在拆装五次后必须更换；除非规定的拧紧力矩太高，否则，不准润滑螺栓紧固件。

检查弹簧卡箍是否正确装入吊挂装置，弹簧卡箍必须穿过吊杆和球绞螺母的孔，只有这样紧固件才不会松脱。

检查销子联接的配合情况。弹性圆柱销的槽口必须向外，否则会导致磨损。

吊挂装置的上悬架、轨道夹的铰接处必须充分润滑。应使用不含树脂的耐磨轴承润滑脂，不准使用含有二硫化钼(MoS<sub>2</sub>)的润滑油。不能妨碍铰链连接的自由运动，起重机轨道吊挂、主梁吊挂及电动葫芦吊挂均必须采用柔性连接方式。刚性连接会产生冲击力，导致疲劳断裂。

当载荷悬吊于起重机主梁悬臂部分时，检查主梁另一端是否翘起。起重机工作时主梁任何一端的小车都不允许出现负轮压。

轨道吊挂装置应LUO露，周围应有足够的空间进行检查和维修。不允许用其它物品（如：天花板等）遮盖吊挂装置。

在完成组装工作后必须进行检查：小车通过轨道接头时运行是否平稳；滑触线导体对接口是否正确；集电器接触是否；拖动电缆是否有足够的长度；起重机与建筑物及其它机械设备相邻的安全距离。

接地保护导线线皮颜色应为黄绿相间色。接地保护导线不准连接在用于零件连接的螺栓上，接地联接应用专门防松螺钉连接。接地保护导体不准通导工作电流。

应安装一个电源开关用于控制起重机电路的通断，它应能切断起重机电器系统的所有相线。该开关位置应靠近起重机且操作者容易接近的地方。

如果多个起重设备都从同一个电源供电，则每个设备上都应装有一个隔离开关。这个隔离开关可以使每个设备分别进行维护工作而不会影响其它设备使用。

## kbk起重机行业的发展情况kbkII吊挂装置

### 近几年国内kbk起重机行业的发展情况

2013年以来，我国经济形势较为严峻，各个行业景气度处在偏冷状态，而受国内房地产宏观调控和货币紧缩政策影响，kbk重型机器市场需求较为低迷，再加上上几年起重机销量基数增长过快，使得市场趋近饱和。上述因素导致2013年起重机市场销量继续下跌，以16.86%的降幅降为2.90万台。但2014年上半年，kbk起重机市场开始出现逐步的复苏态势。

2014年1-6月，随车kbk起重机生产企业累计销售随车起重机5987台，同比增长17.14%；轮胎起重机销量为98台，同比增长19.51%，受惠于随车kbk起重机和轮胎起重机械销量的增长，虽然汽车起重机和单梁KBK起重机销量继续下滑，但起重机累计销量在2014年上半年达到1.54万台，同比微增1.00%。

2014年全年，受惠于单梁KBK式起重机销量的触底回弹以及随机、轮胎起重机的复苏，虽然汽车起重机销量仍旧保持下降态势，但起重机行业总销量将会有小幅回升，预计在2.93万台以上；2015年整个市场逐渐回暖，起重机总销量超过3万台；到2020年，随着上一波KBK起重机的老龄化以及国内各类大型项目的上马，KBK起重机销量将会接近4.4万台，相较2014年，年复合增长率达到6.96%。

奥润特起重机械是KBK轨道、KBK起重机、悬臂吊、柔性组合式起重机、刚性组合式起重机等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

作为的电动葫芦和起重机整机的制造、服务商，奥润特起重机勇于，追求技术进步，精益求精，致力于为客户提供、更、并依托我们的技术和研发中心。

奥润特设备是一家集设计、奥润特起重机勇于创生产、销售及售后为一体的综合型公司。我们始终秉承质量为本的原则，以的技术、模块化的产品为客户提供佳的产品服务