

帕金斯发电机

产品名称	帕金斯发电机
公司名称	广州市康海机电设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市白云区钟落潭镇竹料红旗中心路自编168号
联系电话	020-37419845 13711713856

产品详情

产品介绍帕金斯发动机引擎：通过专注生产发动机而摒弃发展设备整机业务，Perkins成功开发出一系列覆盖广泛的动力解决方案，以此来满足市场不断的发展变化。今天，Perkins在世界三大洲都设有发动机生产工厂，所供应的专业动力系统赢得全球1,000多家从事各个工业设备领域的领先制造商的信赖。Perkins发动机由分布世界各地的庞大授权代理商和分销商网络支持，这样广泛的全球覆盖，全凭Perkins坚持不断投入大量资金，促进技术研究和开发。Perkins的目标十分明确：在先进技术与高可靠度产品之间取得最大平衡，借此提供高性价比的清洁动力，从而辅助Perkins的客户顺利克服重重挑战，达到不同阶段排放法规要求逐步升级的标准。为使设备用户绝对安心，Perkins还提供发动机延长服务合同，保修期最长可达8000小时。终端用户再无需忧虑因机器突然故障而发生额外维修费用。

产品属性燃油消耗率（Fuel consumption ratio）：196(g/kw.h) 缸数（Cylinder NO）：3L

缸径*行程（Bore*Stroke）：77*81(mm) 排量（Dispacement）：1.13(L)

机组尺寸（Size：L*W*H）：1100*560*1000（mm）重量（Weight）：300(kg)使用方法 燃油是发电机的动力源，也是造成发电机故障的主要因素，洁净的燃油不含水份和杂质是极重要的，否则会造成喷油泵和油嘴严重磨损甚至损坏。在我国燃油质量问题一直是造成发电机寿命降低和故障的主要原因，所以在使用进口发电机尽量使用优质低含硫燃油，在无法达到要求的情况下可改造输油管路，在油水分离器前加一级粗滤或油水分离器，以不影响发电机输出功率为准选择滤芯等级。在使用劣质燃油的情况下必须定期清洗燃油箱，否则容易在油箱中因劣质燃油含有水份和杂质多，会在油箱壁和箱底结积，长期没清洗的情况下造成结积泥皮脱落，工作中进入燃油管路，致使管路或燃油滤芯等堵塞，在日常维护中要做到良好的保养习惯，排放油箱沉积水杂质和油水分离器中沉积水 主要特点帕金斯发电机特点：

- 1、机组采用人性化设计，造型美观，结构紧凑，体积小，性能稳定，运行可靠、安全；
- 2、箱体采用国标冷板制造二成，底漆防锈，耐腐蚀，防雨防潮；
- 3、先进的制作工艺和利用高效的声学原理，7米处 70dB，有效控制噪音，符合环保要求；
- 4、完美的通风设计保证机组始终运行在适宜的环境温度；
- 5、高效的减震措施确保机组运行平稳，大容量底座油箱，供机组连续运行8小时以上。6、广泛应用于宾馆、娱乐、医院、通讯、邮电、市区、小区等对噪音有严格要求的供电场所。注意事项1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据柴油机说明书要求）。2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。3、机组噪音系数： 85 ~ 95db（A），符合国际标准。
- 4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60HZ

1800转/分的各种发电机组。5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。6、调压方式：自动或手动。7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有最终解释权，恕不另行通知。故障排除故障排除：
供油不正常的故障原因：燃油系统有故障；燃油系统进空气；燃油中含水过多；喷油泵故障。排除方法：将燃油系统中的空气放出；检查排出油水分离器中的水或更换合格的燃油；检修或更换配件。其他说明本资料为协助客户选择机型而编制，仅供参考，对本公司不构成约束力，以签订合同条款为准。交易说明专业的广东帕金斯发电机，性价比高。客户来电咨询，交易以签订合同条款为准。