

12千瓦柴油发电机抢险救灾

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 12千瓦柴油发电机抢险救灾 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址) |
| 联系电话 | 15316053917 15316053917 |

产品详情

12千瓦柴油发电机抢险救灾安装提示：

- 1、如果在室内使用，排烟管要引到室外。管道的直径必须大于消音器的排烟管的直径。所接管道的弯头不应过3个，以保证排烟顺畅。将管道向下倾斜5--10度，避免雨水注入；如果排气管垂直向上安装，则必须安装防雨罩。
- 2、安装地点周围应保持清洁，避免放置能产生酸、碱等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、安装场地需通风良好。发电机端应有足够的进风口，机器端应有良好的出风口。出风口面积应比水箱面积大1.5倍以上。

12千瓦柴油发电机抢险救灾参数如下；

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....

机器重量：220/235kg

外形尺寸：950*640*700mm

12千瓦柴油发电机抢险救灾不发电的原因有以下几种：

(1)发电机磁极失磁。

(2)励磁机电机电刷与换向器接触不良或刷握压力不足。

(3)励磁绕组接线错误，极性接反。

(4) 保险丝烧断

(5)发电机定子绕组或转子绕组断开。

(6)柴油发电机停机后常失剩磁，因为励磁机磁极所用材料接近低碳钢，剩磁小，励磁绕组无电流时磁场消失关机后。

(7)励磁电路元器件损坏或电路有断路、短路或接地。

(8)发电机电刷与滑环接触不良，或电刷压力不足。

(9)发电机引线接线松动或开关接触不良。

事实上，出现拉缸或油质差的概率还是很低的。

如果遇到这两种原因，只能说是你运气太差，或者操作柴油发电机的人不行。

为什么新机器使用一段时间后需要更换机油和滤油器？

答：因为新机在磨合期间难免会有杂质进入油底壳，造成机油和机油滤清器发物理或化学质变。发电机维修网点，有人员为您进行相关维修。