

污泥污水处理服务企业资质证书，各种ISO服务认证入口

产品名称	污泥污水处理服务企业资质证书，各种ISO服务认证入口
公司名称	遵义卓驰企业管理有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省遵义市新蒲新区二号还房小区23栋64室
联系电话	15085604163 15085604163

产品详情

一般来说污泥发生严重老化会有一个发展的过程，而污泥中毒会很快引起细胞解体，污泥老化和中毒时出水KSS都会明显增加，有经验的人能从表观上区分的。污泥老化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些，大多呈碎片状；污泥中毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小。

污泥中毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分，污泥发生中毒的过程较快，会使DO在短时间内上升，而污泥老化有个渐进的过程，DO的上升过程也是渐进的。

污泥解体有什么表现？

处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏等都是污泥解体现象。导致这种异常现象的原因有污泥中毒，微生物代谢功能受到损害或消失，污泥失去净化活性和絮凝活性。

大多数情况下是由污水事故性排放所造成，应在生产中予以克服或局部进行预处理。正常运行时，处理水量或污水浓度长期偏低，而曝气量仍为正常值，出现过度曝气，引起污泥过度自身氧化，菌胶团絮凝性能下降，污泥解体，进一步污泥可能会部分或完全失去活性。