

高要三菱MITSUBISHI伺服驱动器维修|罗定维修三菱MR-J5S伺服电机

产品名称	高要三菱MITSUBISHI伺服驱动器维修 罗定维修三菱MR-J5S伺服电机
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:三菱mitsubishi 系列:MR-J5S
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

高要三菱MITSUBISHI伺服驱动器维修|罗定维修三菱MR-J5S伺服电机

三菱MR-E-AG系列驱动器故障代码显示AL.E0

故障代表：再生功率有可能超出内置再生电阻器或再生选购件的允许再生功率

故障原因：达到内置再生电阻器或再生选购件允许再生功率的85%

故障处理方法:1. 请降低定位频度

2. 请改用功率较大的再生选购件

3. 请减小负载

三菱伺服电机MR-J3系列型号：

HF-MP053、HF-MP13、HF-MP23、HF-MP43、HF-MP73、HF-KP053、HF-KP13、HF-KP23、HF-KP43、HF-KP73、HF-MP053B、HF-MP13B、

HF-MP23B、 HF-MP43B、 HF-MP73B、 HF-KP053B、 HF-KP13B、 HF-KP23B、 HF-KP43B、 HF-KP73B、