

# 高要包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|罗定维修包米勒BM4412伺服电机

产品名称	高要包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修 罗定维修包米勒BM4412伺服电机
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM4412
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

高要包米勒BAUMULLER伺服驱动器维修|罗定维修包米勒BM4412伺服电机

包米勒伺服驱动器故障代码：F162、F163、F164、F165、F166、F167、F168、F169、F171、F172、F173、F174、F175、

包米勒伺服驱动编码器1故障：

112=通信错误（HIPERFACE规范）

113=保留

114=覆盖编码器位置信息时出错

115=断线编码器1

116=超速编码器1

117 =超出幅度限制

118 =编码器类型未知

119 =电机数据的数据字段无效

120 =电机数据不正确

121 =保存电机数据的错误

122 =电机数据写保护。（对BM电机无效）

123 =场角误差