

意大利RAASM黄油机68012 飞鹰RAASM气动黄油泵

产品名称	意大利RAASM黄油机68012 飞鹰RAASM气动黄油泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

意大利RAASM黄油机68012 飞鹰RAASM气动黄油泵

意大利RAASM黄油机68012 飞鹰RAASM气动黄油泵

意大利RAASM黄油机68012 飞鹰RAASM气动黄油泵

1、在机器工作一段时间后发现死机不工作要检查换向阀片是否移位或脱落，如果没有以上原因就用钳子夹住把套上下活动一下在加点机油就可以正常工作。

2、气动黄油机使用的油脂一定要使用****的，如果使用伪劣的油脂会导致设备故障，使用油脂按季节选用油脂，一般冬季用0号或1号锂基脂。春秋季节用2号锂基脂，夏季用2号或者3号锂基脂。

3、泵在工作时出现会出油但没有压力就要检查泵体内 o型圈是否磨损如果磨损要马上更换o型圈。

4、泵在使用中发现配气模块滑块及配气阀座接触平面磨损要拆下经行研磨达到密封要求或更换配件即可。

气动黄油泵的维修

停泵换向机构失灵，检测换向机构部件是否卡住，做调整或更换吸不上油，提料板松脱安装好，提料板拧紧螺帽进油，曹处，其有义务检查并清除