

佛山西门子SIEMENS变频器维修 西门子G120变频器故障修复技巧

产品名称	佛山西门子SIEMENS变频器维修 西门子G120变频器故障修复技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:变频器 品牌:西门子SIEMENS 系列:G120
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山西门子SIEMENS变频器维修 西门子G120变频器故障修复技巧

西门子变频器S120故障代码：

F01000 内部软件错误

F01001 浮点例外

F01002 内部软件错误

F01003 访问存储器时出现应答延迟

N01004 (F, A) 内部软件错误

F01005 下载 DRIVE-CLiQ 组件的固件失败

A01006 DRIVE-CLiQ 组件的固件需要升级

A01007 DRIVE-CLiQ 组件需要重新上电

A01009 (N) CU: 控制单元过热