

意大利RAASM加注套件64070 飞鹰RAASM气动黄油泵 油脂泵

产品名称	意大利RAASM加注套件64070 飞鹰RAASM气动黄油泵 油脂泵
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

产品详情

意大利RAASM加注套件64070 飞鹰RAASM气动黄油泵 油脂泵

意大利RAASM加注套件64070 飞鹰RAASM气动黄油泵 油脂泵

意大利RAASM加注套件64070 飞鹰RAASM气动黄油泵 油脂泵

2、黄油泵漏气的时候，检查滑块及配气阀座接触平面磨损拆下分别研磨达到密封要求。滑块及配气阀座接触平面磨损拆下分别研磨达到密封要求。

3、输出油压不足的时候，检查输出管道某部位堵塞，输油不畅通检查堵塞部位，清洗疏通之。

油枪内油路局部被堵拆开注油枪，清洗疏通被堵部位。

柱塞杆内的二个单向阀卡有异物拆下柱塞杆，清洗疏通。

止回阀与进油阀座间有异物拆开进油阀座清洗疏通。

排气时有油料排出U型密封圈漏油更换新的U型密封圈。

注油枪转动部位漏油聚氨脂油封磨损或损坏更换新密封件。