

## 西门子触摸屏TP900触摸点不动

产品名称	西门子触摸屏TP900触摸点不动
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	.00/件
规格参数	西门子:黑屏 TP900:花屏 德国 上海:无显示
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子触摸屏TP900触摸点不动，专业西门子自动化维修销售中心,其它工控品牌欧美、日系、国产、变频器专业维修,Siemens触摸屏专业维修,Siemens伺服驱动器专业维修,Siemens数控专业维修,SiemensPLC专业维修

上海一擎电气有限公司是集贸易与技术服务为一体科技企业,致力于工业自动化产品销售、维修与技术服务，室内芯片级维修--专业SIEMENS工程师，全都有测试平台，从而保证维修质量。主营：西门子自动化系列，西门子6SE70,6SE440,6SE430,6SE420变频器维修，西门子6RA70/6RA28/6RA24/6RA23直流调速维修，西门子触摸屏维修型号TP170/TP177/TP270/TP27/MP270/MP370/MP277/MP377.OP7/OP17/OP27/OP15/O37，西门子数控维修 810D,802D,802C,80S,840C,840D,820D,820C,6SN1123,6SN118,6SN1145,西门子PLC维修S7200,S7300,S7400,S5,LOGO等。西门子触摸屏上电黑屏、西门子触摸屏上电花屏、西门子触摸屏上电蓝屏、西门子触摸屏上电白屏、西门子触摸屏主板无法启动、西门子触摸屏主板报警、西门子触摸屏主板无法通讯、西门子触摸

屏主板高压故障、西门子触摸屏主板显存故障

、西门子触摸屏电源故障、西门子触摸屏触摸失灵、西门子触摸屏触摸偏移、西门子触摸屏背光损坏、西门子触摸屏程序备份等。

西门子数控系统801S、802S、802D、808D、810T、810D、840D、828D等IEMENS西门子触摸屏快速维修中心维修的触摸屏人

机界面设备从早期的TP070、TP170A、TP170B、TP27、TP270、OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP25、OP27、OP73、OP77、KTP178、KTP400、TD200、TD400等到现在的TP177A、TP177B、TP277、TP37、OP270、OP277、OP37、MP270、MP277、MP370、MP377、Mobile177PN/DP、Mobile277、KTP600、KTP1000、KTP1200、SIMATIC HMI Comfort Panel系列、SIMATIC Thin Client系列以及

安装驱动程序后第一次启动触摸屏无响应，一台触摸屏，安装驱动程序后第一次启动触摸屏便无响应。触摸屏故障分析处理：首先确认触摸屏线路连接是否正确，如不正确，应关机后正确地

连接所有线路。然后检查主机中是否有设备与串口资源冲突，检查各硬件设备并调整它们。

触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。触摸屏无响应故障分析处理：首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有应及时更换。检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换工业触摸屏，\*后替换主机。西门子触摸屏TP900触摸点

不动