

佛山安川变频器维修|安川H1000变频器故障修复技巧

产品名称	佛山安川变频器维修 安川H1000变频器故障修复技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:安川 系列:H1000
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山安川变频器维修|安川H1000变频器故障修复技巧

安川变频器“SC”过流故障维修

安川变频器

通电启动就报“SC”故障，我们师傅判断报“SC”过流故障。师傅在拆除安川变频器输出线的情况下通电运行变频器，并测量输出电压有异常。确定是安川变频器故障问题，再

次测量模块发现IGBT模块

有两个脚位无电压起振损坏引起。在仓库找一个新IGBT模块更换，再次检测，上电后运行正常！带上负载测试运行30分钟完全正常，故障排除。

温馨提示：除了过电流故障之外，电机抖动，三相电流、电压不平衡，有频率显示却无电压输出，这些现象的发生

都有可能是由于IGBT模

块损坏造成的。请使用安川变频器详细阅读说明书如安川变频器不能排除故障请联系维修服务。