

西门子V90伺服驱动器维修|西门子SL3210伺服驱动器电机维修

产品名称	西门子V90伺服驱动器维修 西门子SL3210伺服驱动器电机维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:V90
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

西门子V90伺服驱动器维修|西门子SL3210伺服驱动器电机维修

F07511 驱动：编码器多次使用F07512 驱动：无法设定编码器数据组转换参数F07515 驱动：功率单元和电机连接错误

F07516 驱动：重新调试数据组F07517 驱动：编码器数据组转换参数设置错误F07518 驱动：电机数据组转换参数设置错误F07551 驱动编码器：没有换向角信息F07552 (A) 驱动编码器：不支持编码器配置

F30037 功率单元：整流器过热F30040 功率单元：24/48 V 欠电压F30043 功率单元：24/48 V 过压F30045 功率单元：电源欠电压

F30050 功率单元：24V 电源过电压F30051 功率单元：识别到电机抱闸短路F30052 EEPROM 数据错误