

推荐台湾锐力REXPOWER齿轮泵RGP-2A-F03R RGP-2A-F04R

产品名称	推荐台湾锐力REXPOWER齿轮泵RGP-2A-F03R RGP-2A-F04R
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

RGP-F306R RGP-F308R RGP-F310R台湾REXPOWER齿轮泵 台湾REXPOWER液压泵

台湾REXPOWER摆线齿轮泵

RGP-F205R-12 RGP-F201R-12 RGP-2A-F02R

RGP-2A-F03R RGP-2A-F04R RGP-2A-F05R

RGP-2A-F06R RGP-2A-F08R RGP-2A-F09R

RGP-2A-F11R RGP-2A-F12R RGP-F304R

台湾REXPOWER齿轮泵 台湾REXPOWER液压泵

RGP-F306R RGP-F308R RGP-F310R

RGP-F312R RGP-F314R RGP-F316

RRGP-F318R RGP-F320R RGP-F323R

RGP-F325R RGP-F328R RGP-F201R-12

台湾REXPOWER齿轮泵 台湾REXPOWER液压泵

RGP-F202R-12 RGP-F203R-12 RGP-F204R-12

RGP-F205R-12 RGP-F206R-12 RGP-F208R-12

RGP-F209R-12 RGP-F330R

REXPOWER电机直结摆线泵部分型号：

90WRAB-10A (Y) 90WRAB-11A (Y)

120WRAB-11A (Y) 120WRAB-12A (Y) 120WRAB-13A (Y)

REXPOWER电动注油器部分型号：

CTM-102CW-T2 CTM-101CW-T4

CTM-102W-T2 CTM-101W-T4

REXPOWER手动注油器部分型号：LY-6 LY-8

台湾锐力REXPOWER单向节流阀部分型号如下：

MTC-02-W-O MTC-02-A-O MTC-02-B-O

MTC-02-W-I MTC-02-A-I MTC-02-B-I

MTC-03-W-O MTC-03-A-O MTC-03-B-O

MTC-03-W-I MTC-03-A-I MTC-03-B-I

电磁阀线圈烧坏，可拆下电磁阀的接线，用万用表测量，如果开路，则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮，引起绝缘不好而漏磁，造成线圈内电流过大而烧毁，因此要防止雨水进入电磁阀。此外，弹簧过硬，反作用力过大，线圈匝数太少，吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时，可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位，使得阀打开。