

惠州科比变频器维修

产品名称	惠州科比变频器维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

德国科比变频器维修：F4系列、F5系列、F4-C系列、F4-S系列、W6系列、S3系列、R3系列等;一、科比变频器

常见维修故障：E.OP: 过压

输入电压过高；调节参数有问题，有超调；制动电阻损坏或不配套；浪涌电压输入。E.UP：欠压

输入电压过低；不良接线柱造成电压损失；分别供电时，主回路断电或缺相。E.OC: 过流

负载太大；输出回路短路；接地错误。E.OHI变频器内部过热 风扇转速不快。E.OH 功率模块过热

风机堵转；通风量不足；E.PU 功率单元故障 一般是功率电路有问题。

德国KEB变频器维修常见型号：

12.F4.C1D-4B14 13.F5.B1D-Y000 12.S4.E31-348M 15.F5.A1E-35MA

12.F4.C1D-4B14 05.F5.B3A-Z0CA 17.F4.COG-4B11 18.F5.C1G-Y02DKEB

12.F4.C1D-3420 12.F4.C1D-4B14 13.F4.S1E-4B12 16.F5.A1G-36MA

17.F5.A1G-35EA 10.F4.FOD-4000 13.F5.A3D-Y0E0 13.F5.CBD-YA00

14.F5.A1E-3AMA 15.F4.F1G-4I30 16.F5.A1G-36MA 12.F4.C1D-4A01

20.F5.G1R-Y01A 20.F5.G1R-Y01A 15.F4.F1G-4I00 05.F5.B3A-Z0CA

14.F4.F1E-4I30 14.F4.F1E-4I30 12.F4.C1D-4A01 13.F5.CBD-YA00

15.F4.C1E-3420 17.F4.COG-4B11 26.F4.COU-4Q21 12.F4.C1D-4A01

14.F4.C1E-4A01 13.F4.C1E-3480 16.F5.A1G-36MA 10.F4.S1D-4B11

13.F5.G1D-YQ1A 12.F5.A1D-3ADA 12.F4.C1D-4A01 12.F4.C1D-4A01
17.F4.C0H-3440 17.F4.C0G-4B11 15.F5.24G-0439 14.F4.F1E-4I00
18.F5.C1G-Y02D 14.F5.CBD-YA00 12.F5.A1D-3AEA 17.F4.COH-3440
13.F4.S1E-4B1R 17.F4.COG-4B11 17.F4.F1H-4I30 德国KEB变频器维修
05.F5.B3A--090A 09.FA.B1B--2B0A 10.F5.B1B--2A0A 12.
F5.B1D--1A0A 13.F5.B1E--160A 14.F5.B1E--150A 05.
F5.B3A--390A 07.F5.B3A--390A 09.F5.B3A--390A 12.
F5.B1B--3A0A 13.F5.B1D--350A 14.F5.B1D--390A 15.
F5.B1D--380A 16.F5.B1E--350A 17.F5.B1E--340A
05.F5.C1B--2B0A 07.F5.C1B--2B0A 09.F5.C1B--2B0A
10.F5.C1B--2A0A 12.F5.C1D--1A0A 13.F5.C1E--160A
14.F5.C1E--150A 15.F5.C1G--150A 16.F5.C0H--170A
17.F5.C0R--760A 18.F5.C0R--760A 19.05.F5.B3A--090A
09.FA.B1B--2B0A 10.F5.B1B--2A0A 12.F5.B1D--1A0A
13.F5.B1E--160A 14.F5.B1E--150A 05.F5.B3A--390A
07.F5.B3A--390A 09.F5.B3A--390A 12.F5.B1B--3A0A
13.F5.B1D--350A 14.F5.B1D--390A 15.F5.B1D--380A
16.F5.B1E--350A 17.F5.B1E--340A 05.F5.C1B--2B0A
07.F5.C1B--2B0A 09.F5.C1B--2B0A 10.F5.C1B--2A0A
12.F5.C1D--1A0A 13.F5.C1E--160A 14.F5.C1E--150A
15.F5.C1G--150A 16.F5.C0H--170A 17.F5.C0R--760A
18.F5.C0R--760A 19.F5.C0R--760A 20.F5.COR--760A
21.F5.C0R--760A 5.F5.C1B--3B0A 07.F5.C1B--3B0A
09.F5.C1B--3A0A 10.F5.C1B--3A0A 12.F5.C1B--350A
13.F5.C1D--390A 14.F5.C1D--380A 15.F5.C1E--350A
16.F5.C1E--340A 17.F5.C1G--350A 18.F5.C1G--340A

19.F5.C0H--350A 20.F5.C0H--940A 21.F5.C0R--950A

22.F5.C0R--950A 23.F5.C0R--940A 24.F5.C0R--940A0

09.F5.G1D--2B0A 10.F5.G1D--2B0A 12.F5.G1D--1A0A

13.F5.G1E--160A 14.F5.G1E--150A 15.F5.G1G--160A

16.F5.G1H--170A 17.F5.G1H--170A 18.F5.G1R--760A

19.F5.G1R--760A 20.F5.G1R--760A 21.F5.G1R--760A

09.F5.G1D--3A0A 10.F5.G1D--3A0A 12.F5.G1D--3A0A

13.F5.G1D--390A 14.F5.G1D--380A 15.F5.G1E--350A

16.F5.G1E--340A 17.F5.G1G--350A 18.F5.G1G--340A

19.F5.G0H--350A 20.F5.G0H--340F 21.F5.G0R--950A

22.F5.G0R--950A 23.F5.G0R--940A 24.F5.G0R--940A

25.F5.G0U--910A 26.F5.G0U--910A 27.F5.G0U--900A

28.F5.G0W--900A 29.F5.G0W--900A 30.F5.G0W--00A

09.F5.M1D--2B--A 10.F5.M1D--2B--A 12.F5.M1D--1A--A

13.F5.M1E--16--A 14.F5.M1E--15--A 15.F5.M1G--16--A

16.F5.M1H--17--A 17.F5.M1H--17--A 18.F5.M1R--76--A

19.F5.M1R--76--A 20.F5.M1R--76--A 21.F5.M1R--76--A

09.F5.M1D--3A--A 10.F5.M1D--3A--A 12.F5.M1D--3A--A

13.F5.M1D--39--A 14.F5.M1D--38--A 15.F5.M1E--35--A

16.F5.M1E--34--A 17.F5.M1G--35--A 18.F5.M1G--34--A

19.F5.M1H--35--A 20.F5.M1G--34--F 21.F5.M1R--95--A

22.F5.M1R--95--A 23.F5.M1R--94--A 24.F5.M1R--94--A

25.F5.M1U--91--A 26.F5.M1U--91--A 27.F5.M1U--90--A

28.F5.M1W--90--A 29.F5.M1W--90--A 30.F5.M1W--A0--A

科比变频器维修 KEB F4-F1G-4I00

21.F5.C0R--950A 22.F5.C0R--950A 23.F5.C0R--940A 14.F5.G1E--150A 15.F5.G1G--160A 16.F5.G1H--170A

17.F5.G1H--170A 12.F5.G1D--3A0A 13.F5.G1D--390A 14.F5.M1D--38--A 15.F5.M1E--35--A
16.F5.M1E--34--A 17.F5.M1G--35--A 27.F5.M1U--90--A 28.F5.M1W--90--A 29.F5.M1W--90--A
30.F5.M1W--A0--A

18F5C1G-Y02D科比变频器维修 海天注塑机变频器维修