

惠州科尔摩根伺服驱动器维修 S600 S700维修

产品名称	惠州科尔摩根伺服驱动器维修 S600 S700维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州科尔摩根伺服驱动器维修,惠州科尔摩根控制器维修,科尔摩根S600维修科尔摩根S700维修

惠州都能电子科技有限公司

东莞科尔摩根伺服驱动器维修 东莞科尔摩根控制器维修

报警6故障维修

电机过热，实际是指驱动器过流问题，排除电机问题后，手续要考虑驱动器输出部分是否短路，模块是否烧坏，驱动和互感器是否正常，驱动电压是否正常等。欢迎技术咨询。