

养殖场夏季降温水帘出了问题怎么办？这些维护与故障排除小窍门能帮你省心省力

产品名称	养殖场夏季降温水帘出了问题怎么办？这些维护与故障排除小窍门能帮你省心省力
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:铝合金/塑钢/不锈钢 型号:定制 产地:潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

夏季天气炎热，尤其是在养殖场内牛舍里更是如此，为了给奶牛们创造一个舒适和健康的生活环境，很多养殖户会采用降温水帘来降低气温。那么，如果降温水帘出现了问题，该怎样解决呢？本文将为您提供一些维护和故障排除的小窍门，让您的养殖场夏季降温更加省心省力。

一、降温水帘的材质

降温水帘通常采用铝合金、塑钢或不锈钢等材质制作。不同的材质质地有所不同，因此需要不同的维护方法。

(1) 铝合金降温水帘：铝合金材质比较轻盈，但是表面硬度比较高，不容易被刮花。清洗时，可使用洗涤剂和软布完成。

(2) 塑钢降温水帘：塑钢材质肥硕结实，但不耐高温，长期暴露在太阳下容易老化变形。在炎热的天气里，需要经常进行冷却降温才不会变形。清洗时，可以使用软布和中性清洁液。

(3) 不锈钢降温水帘：不锈钢材质优良、坚固耐用，但容易有水垢和锈蚀。清洗时，可采用专用清洁剂和中性洗涤剂完成。

二、定期清洗

降温水帘使用时间长了，会存在着一些灰尘和细菌，这些细菌如果长期积聚下去，就可能会引起不良气味，还会给奶牛的健康带来隐患。因此，定期的清洗是非常必要的。

进行清洗时，需要对材料进行区分，然后选择适合该种材质的清洗方法。以铝合金为例，使用汽车清洗剂加上软布，轻轻擦洗即可。

三、维护风机

降温水帘还和风机紧密相连，风机质量不良或使用时间过久，容易出现故障，引起降温效果下降。若在清洗过程中发现风机异常，应及时维修或换新。

四、常见的故障排除方法

(1) 水量减少或中断：这时，首先需要检查水管是否堵塞。若无堵塞情况，需要检查水泵是否正常工作，水阀是否正常打开。

(2) 水帘长时间不滴水：水帘不滴水的原因有很多，可能是水喉堵塞了，也可能因为水阀开得不够大，或者是泵的水量过小。对于这种情况，可以逐一排查，解决故障。

(3) 水帘不均匀：水帘不均匀一般是由于喷嘴不平衡、杂物堵塞或水泵不稳定等问题导致的。可以清洗喷嘴，或者调整水泵频率，来达到均匀喷水的目的。

总之，养殖场的降温水帘，必须注意维护和清洗，才能保证其正常使用。若出现故障，为了确保奶牛的生长环境舒适与健康，必须及时解决问题。无论材质是铝合金、塑钢或不锈钢，定制型号或者源于潍坊青州，相信在这些小窍门和问答的帮助下，您一定能省心省力的解决问题，让您的养殖场降温更有效。