

上海施承三菱变频器E.GF报警故障维修质量保证

产品名称	上海施承三菱变频器E.GF报警故障维修质量保证
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢B466室
联系电话	02157356995 19323727418

产品详情

三菱变频器E.GF报警故障维修质量保证

三菱变频器维修中心上海施承电气，上海施承电气维修公司拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务 MITSUBISHI三菱变频器E.GF报警故障分析维修E.GF故障：输出侧接地故障过电流保护。

故障描述：当变频器的输出侧（负荷侧）发生接地，流过接地电流时，变频器停止输出。

故障排除：根据故障的解释，发生故障点主要在2方面。第一：输出电机侧对地短路，当有电流输出时候，变频器检测到三相电流之和不为零，变频器停止输出，显示接地故障。

第二：变频器内部电流检测故障。该电流检测线路是经过霍尔检测及采样后，进入控制卡处理。维修只要将先检测霍尔元件，如果霍尔元件是好的情况下，可以先更换控制卡，就基本上可以解决问题

三菱变频器E.GF报警故障维修质量保证总结：以上是MITSUBISHI三菱变频器的E.CF报警故障的分析维修方法，可以更好的进行变频器故障维修，如若不能解决您的问题，可以送至维修中心进行维修。

上海施承电气有限公司专业从事MITSUBISHI三菱伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,工控机维修，变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造，机器人维修

保养以及各种板卡,芯片级维修维护,免费检测,快速维修,部分立等可取!

手机 : 19323727418(微信同号)

邮箱 : 2468795743@qq.com

联系人 : 杨工

【 我们确保修好测试好给客户！！！！ 】