

CX556A网卡厂家 迪天嘉业

产品名称	CX556A网卡厂家 迪天嘉业
公司名称	北京迪天嘉业信息科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区永丰北路99号新材料创业大厦B座4层419
联系电话	13810606297 13810606297

产品详情

网卡如何选择

由于网卡种类繁多，不同类型的网卡使用条件可能是不一样的。因此，在选购网卡之前，应明确一下需要组建的局域网是通过什么介质来连接各个工作站的，有些客户会用到电口（RJ45）接口的网卡，有的客户则会用到光口的网卡，具体情况要根据客户的实际使用环境进行选购。

因此，大家在选用时一定要注意使用环境，比如服务器端网卡由于技术先进，价钱会贵很多，为了减少CPU占用率，服务器应选择带有自动处理功能的处理器，还应该让服务器网卡实现容错、带宽汇聚等功能，这样服务器就可以通过增插几块网卡提高系统的可靠性。

网卡如何选择？

网卡的电路板焊点大小均匀，焊胜口干净。而劣质网卡的焊点不均匀，有时可以看到细小的气眼，出现堆焊或者虚焊的现象。良好的焊接质量可以保证数据的稳定传输。网卡应该遵循信号线和地之间回路面积很小，减少信号之间串扰的可能性。网卡应选用优良的晶振来保证高精度的时钟频率，并且在线路的设计上应使晶振尽可能地接近主芯片，以缩短信号线的长度，增加传输的稳定性。

网卡出现的故障及解决方法

网络连接不稳定：在网卡工作正常的情况下，网卡的指示灯是长亮的(而在传输数据时，会快速地闪烁)。如果出现时暗时明，且网络连接老是不通的情况，可能的原因就是网卡和PCI插槽接触不良。和其他PCI设备一样，频繁拔插网卡或移动电脑时，就很容易造成此类故障，重新拔插一下网卡或换插到其他PCI插槽都可解决。此外，灰尘多、网卡金手指被严重氧化，网线接头损坏也会造成此类故

障。只要清理一下灰尘、用报纸把“金手指”擦亮即可解决。

驱动程序出现的故障：网卡和其他硬件一样，驱动程序不完善也极易引起故障，比如果用瑞昱(Realtek)RT18469芯片的网卡，CX653106A网卡厂家，在Windows下就经常会出现Net-BIOSTCP/IP方面的错误。棉驱动更新到很新版后，此类问题就会迎刃而解。所以，当网卡出现一些不明缘由的故障时，可以到“驱动之家”等专门网站更新驱动来解决(推荐大家优先使用经过微软WHQL认证的驱动，通过此认证的驱动程序与Windows系统的兼容性是很好的)。一般在排除硬件，网络故障前提下，升级或重装驱动可以解决很多莫名故障。如果网卡故障是发生在驱动程序更新之后的话，可以用网卡自带的驱动程序来恢复一下。

磁场导致故障：网卡与其它电子产品一样。很容易受到磁场干扰而发生故障。所以，网卡和网络布线时，就要采用屏蔽性强的网线和网卡设备，同时尽可能地避开微波炉、电冰箱、电视机等大功率强磁场设备，降低网卡故障的几率。

CX556A网卡厂家-迪天嘉业(诚信商家)由北京迪天嘉业信息科技有限责任公司提供。北京迪天嘉业信息科技有限责任公司在相关产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，迪天嘉业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张女士。