

韩国LS伺服驱动器报警AL 22是什么原因？怎么维修？

产品名称	韩国LS伺服驱动器报警AL 22是什么原因？怎么维修？
公司名称	深圳市宝安区集信自动化设备经营部
价格	.00/件
规格参数	韩国LS:伺服驱动器 全国:邮寄上门都可以 故障:AL 22
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路
联系电话	15190097054 15190097054

产品详情

韩LS伺服控制器报警AL 22是怎么回事 怎么维修

韩LS伺服控制器是目前市面上常见的伺服控制器之一，其性能质量都十分**。可是在具体使用中，有时也会因为种种原因发生报警常见故障，而今天要推荐的AL 22报警常见故障。那样AL 22报警常见故障是怎么回事呢 如何进行维修呢

一、伺服控制器故障现象剖析

AL 22常见故障一般发生在交流伺服电机被过多加载或是控制器出问题的前提下。此刻控制器运行防范意识以避免进一步造成的伤害。主要原因将包括电机过热、负载或是缺相同状况，这时候必须对控制器开展定期检查维修。

二、伺服控制器处理方法

1.检测并拆换控制器电容器

假如控制器电容器因过多工作显现出难题，那样也会引起电流量不稳定和扎实，造成控制器产生AL 22报警。在这样的情况下，必须定期检查拆换电容器，以保证伺服控制器正常运转。

2.检测并拆换交流伺服电机

假如服务器负荷太高造成交流伺服电机毁坏或是产生别的常见故障，也会引起AL 22常见故障。在这样的情况下，要进行详细临床诊断和维修损伤或是故障交流伺服电机，以保证服务器获得正常运行。

3.检测并拆换控制器控制模块

在一些更加严重的时候，AL 22常见故障可能就是因为控制器自身出问题，直接导致控制器不可以正常运行。此刻必须对控制器开展进一步检查，如果实在有常见故障，就要换控制模块或者是对全部控制器进行维修。

汇总

以上就是关于相对性常见的韩LS伺服控制器发生AL 22报案故障缘由及其处理方法，需要注意的是，针对伺服控制器的定期检查检修必须专业的人员开展，不推荐没经专业技能培训工作的人员擅自开展拆装和维护。与此同时，如果因为产品质量问题造成常见故障，可以咨询有关生产厂家或是服务提供商进行维修更换。