

株洲攸县学校塑胶跑道施工报价 新国标塑胶跑道 株洲茶陵县混合型塑胶跑道施工 视频

产品名称	株洲攸县学校塑胶跑道施工报价 新国标塑胶跑道 株洲茶陵县混合型塑胶跑道施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

株洲攸县学校塑胶跑道施工报价 新国标塑胶跑道 株洲茶陵县混合型塑胶跑道施工 视频

株洲塑胶跑道施工, 株洲塑胶跑道报价, 株洲新国标塑胶跑道施工, 株洲混合型塑胶跑道施工

聚氨酯塑胶跑道材料是双组份固化反应型合成材料, 属于浇注型聚氨酯弹性体的二种, 由于其具有高弹性和高耐磨性, 越来越多地应用于铺设各种体育运动场地, 是目前国际上公认的运动场地的铺装材料之一。无毒、无味、符合环保要求, 而且综合性能优越。

: 材料特

- 1、弹性适中, 能吸收震动, 减少运动员受伤的机会;
- 1、弹性适中, 能吸收震动, 减少运动员受伤的机会;
- 2、耐磨防滑, 使用寿命长, 清洁容易;
- 3、整体性好, 无接缝, 色彩鲜艳, 可选择多种颜色配搭;
- 4、抗紫外线, 不受气候条件影响, 是全天候的运动场地;
- 5、施工方便。在室外较高混唐下添丁悖台穉皱乙

[L塑胶跑道种类]

全塑型：底层由纯聚氨酯胶组成，面层为EPDM颗粒防滑层。

混合型：底层由聚氨酯胶混合橡胶颗粒组成，面层为EPDM颗粒防滑层。

复合型：底层由橡胶颗粒与胶粘剂组成缓冲垫层，面层为EPDM颗粒防滑层。

夏季多雨天气过后，经常会出现一些塑胶球场上积聚了一些雨水导致球场难以在短时间内正常使用。下面我们来了解一下塑胶球场如何正确施工才能避免出现积水问题，保证场地正常的的使用。

1、严格控制塑胶球场基层密实度：为了防止铺设胶面后发生局部起泡脱壳，应该严格控制基层密实度。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔灌胶的方法对其进行加固。为了使平整度与坡度都得到可靠保证，钉好模条后要用水平仪对场地进行模拟校正，对于较高的部分加以整平，较低的地方以及被污染腐蚀的部分挖掉后用胶填平。

2、加大塑胶球场跑道的跨度：为了使塑胶球场的平整度得到保证，应该尽量将塑胶球场跑道的跨度增大，一般在3.66米左右的场地跨度是比较合适的，而非比赛场地的跨度则应该符合大于4米的标准。

3、塑胶球场采用“龟背式”施工法：一般雨后场地的南北半圆会出现积水情况，尤其是跳高区半圆会比较严重。为了使场地的坡度得到良好保证从而利于场地的排水，好采用“龟背式”施工法。

在塑胶球场施工时注意以上几方面施工方式，可以对塑胶球场跑道的积水问题加以改善，从而提高场地利用率，得到更好的使用效果。

塑胶跑道越来越多的进入到校园和体育场所，在享受塑胶跑道带来的优质运动体验时，也会出现塑胶跑道起泡的问题。那么为什么塑胶跑道会起泡呢？总体来说跑道施工时外在、内在含水量超过产品配方设计的含水量，是起泡的唯一原因。

水份主要来源于：1、施工时的空气湿度（潮气）；2、材料本身含水量；3、基础的含水率；4、稀释剂或填充料（胶粉或胶粒或砂）。

1、施工时的空气湿度原因

施工人员在施工时由于赶工期，早晨露水未干强行施工，南方梅雨季节空气湿度大的情况下施工，又没有控制好施工时间，导致当时的施工条件含水量高，一般是施工当天没有问题，第二天经过太阳暴晒会整场起泡，泡的大小看水汽多少，水汽越大泡越大。

2、材料本身含水量高

材料在运输和现场存放过程中，有可能由于包装破损、裂缝造成进水，所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验，试验无误后才可大规模施工。

3、基础未干透含水率高

塑胶跑道基础没有按照标准进行养护，或即使保养好的基础和老基础，因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干，其实里层含水率高，造成的起泡。积水低洼处含水率更高，起泡更严重。

4、施工时使用的填充料含水率高