

浙江西门子MM430变频器F0035故障代码维修在重试再启动后自动再启动故障

产品名称	浙江西门子MM430变频器F0035故障代码维修在重试再启动后自动再启动故障
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	200.00/台
规格参数	西门子:西门子 MM430:6SE6430-2UD42-5GB0 德国:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

西门子MM430变频器发生故障时，变频器跳闸，指示灯闪烁，并在显示屏上出现一个故障码。我们可以通过故障码来查询相关故障现象，原因，并进行应对。

在故障解除后，需要故障码复位，可以采用以下三种方法中的一种：

- 1.重新给变频器加上电源电压。
- 2.按下BOP-2上Fn 键。
- 3.通过数字输入3(缺省设置)

故障信息以故障码序号的形式存放在参数r0947中（例如，F0003=3）。相关的故障值可以在参数r0949中查到，如果该故障没有相关的故障值，r0949中将输入0。而且，可以读出故障发生的时间(r0948)和存放在参数r0947中的故障信息序号(PO952)。