

力士乐Rexroth伺服控制器故障代码C0724|力士乐驱动器报警C0724

产品名称	力士乐Rexroth伺服控制器故障代码C0724 力士乐驱动器报警C0724
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:CDB32
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

力士乐Rexroth伺服控制器故障代码C0724|力士乐驱动器报警C0724

力士乐伺服器故障代码C0724：加载安全指令默认程序超时。原因：偶尔出现的超时故障

安全系统可选模块上的固件损坏

安全系统可选模块上的硬件损坏

解决方法：

重置安全系统可选模块（关闭并接通控制电压）。重新执行 C07_2 加载默认程序指令（加载 SI 默认程序）。如果指令错误再次出现，请与客户服务部门联系

重新执行 C07_2 加载默认程序指令（加载 SI 默认程序）。

指令错误再次出现时需要更换安全系统固件

重新执行 C07_2 加载默认程序指令（加载 SI 默认程序）。指令错误再次出现时需更换控制部件及整个驱动装置控制器

