

# festo费斯托CMMP伺服驱动器报故障E5-1-2|费斯托驱动器故障代码E5-1-2

产品名称	festo费斯托CMMP伺服驱动器报故障E5-1-2 费斯托驱动器故障代码E5-1-2
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:费斯托 系列:CMMP
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

festo费斯托CMMP伺服驱动器报故障E5-1-2|费斯托驱动器故障代码E5-1-2

费斯托伺服驱动器故障代码E 5-1-2：控制器ext3口插入了不一致的模块该错误指向控制器ext3插槽内部插入的板卡不是出厂的CAMC-G-M1板卡（出厂默认设置中，该插槽是插入该型号板卡，如果实际插入的是CAMC-G-S1或者CAMC-G-S3卡，那么该错误会出现）解决方法：在FCT软件中，正确配置实际插入的硬件型号，重新启动该控制器即可。

### 费斯托伺服驱动器维修故障驱动器和执行器

Festo 为工厂自动化领域的广泛应用提供驱动器。除了特别容易调试且成本效益高的气动驱动器外，我们还提供用于受控气动定位技术的气伺服定位系统和用于灵活直线或旋转定位的电驱产品。我们的驱动器作为气动和电气控制和驱动技术的核心元件，在众多行业领域得到应用。驱动器和执行器用途气动驱动器的常规应用领域包括机械运动，如夹紧、提升、埋头钻孔、抓取、阻挡等。气伺服驱动器主要用于“软”定位技术，因为空气是一种可压缩的驱动介质。电驱技术的典型应用领域遍及自动化技术，尤其是定位领域。