上海市房屋装修改造安全检测单位办理中心

产品名称	上海市房屋装修改造安全检测单位办理中心
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:深圳住建工程检测 服务项目:房屋改造安全鉴定 检测到出报告时间:10-15个工作日内出具
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

房屋装修改造安全检测找什么单位

房屋加层安全检测报告收费*新闻日刊房屋鉴定,某框架结构办公楼(非大跨结构),总高度为48m。地震信息如下:抗震设防分类为丙类,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组第二组,场地类别为III类。

某顶层中柱上、下柱端截面组合弯矩设计值分别为 $320kN \cdot m$, $350kN \cdot m$ (同为顺时针);剪力设计值为125kN, 轴力设计值为1750kN,柱截面为 $500mm \times 500mm$, Hn=5.2m, >2,混凝土强度等级C30。

在不采用有利于提高轴压比限值的构造措施条件下,试问,该柱截面设计时,轴压比限值[µ N]及剪力设计值(kN)应取多少?

解答:内力调整属于抗震措施范畴,本例为丙类建筑,抗震措施不提高。

丙类建筑,总高48m,7度设防,由《抗规》表6.1.2抗震等级取为二级,

- 1、建筑物大修前的全面检查;
- 2、重要建筑的定期检查;
- 3、建筑物改变用途或使用条件的鉴定:
- 4、建筑物超过设计基准期继续使用的鉴定;
- 5、为制定建筑群维修改造规划而进行的普查。 二、检测鉴定工作要点

1、初步调查

进行初步调查时,首先是成立鉴定组。应根据房屋建筑的规模、结构形式及委托方反映的情况,认真研究提供的资料,确定合适人选。在现场进行实地踏勘、调查。初步调查时应注意: 如发现有险情,属危房者,要在时间发出险情通知,以确保人民生命财产安全; 现场实地踏勘、调查、收集资料受阻时,要对当事人做细致的思想工作,晓之以理。

避免出现结构受力发生变化的现象,而使得安全体系强度降低,致使其失效。

02施工时项目负责人应注意保护工人身体健康。

对于周边粉尘、噪声及有害气体要采取有效的防护措施。

03房屋加固施工过程中很多材料为易燃或遇高温失效材料,在现场要设置有消防器材,并严禁烟火。

除此之外,受高温失效材料要合理存放,避免高温暴晒,以此保证施工材料的质量。

04房屋加固设计的一些细节问题也是不能够忽略的。

比如说在进行加固设计的时候建材的使用、选择、施工过程中的技术操作等,这些问题虽然说看似小事,但是却直接关系到加固工作的质量、安全等问题。所以在进行加固设计的时候一些看似普通的小事是不能够忽视的。

在工程施工选择材料时,经常向有特殊关系的人员购买,从而忽视了对材料质量的检测,导致工程的建筑原料存在很大问题。对于这个方面,应该按照标准的商业模式来购买建筑材料。

第二,在选择施工队伍时,特别是一些需要外包的小工程,应该对其进行严格的要求,选择水平高的建筑公司,不能因为亲缘或者为了节省施工费用,而忽视了对其性的要求。

第三,建筑工程的施工环境也是一个重要的方面,施工中要注意对周边环境的维护。

第四,质量检测时检测手段不规范也会引起很多问题,很多建筑企业一味追求工程的按时交工,在施工时,把提高施工速度当作重点,因此,忽视了对质量的要求。

第五,样品选择的真实性,检测单位在样品取样时,没有按照样品取样的相关规定,经常存在一袋水泥 陪半袋涂料的情况,这样就会导致检测结果不能够准确的判定产品质量