

# AB Kinetix 350伺服驱动器报警显示F13|AB伺服驱动器故障代码F13

产品名称	AB Kinetix 350伺服驱动器报警显示F13 AB伺服驱动器故障代码F13
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:350
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

AB Kinetix 350伺服驱动器报警显示F13|AB伺服驱动器故障代码F13

AB伺服驱动器故障代码F13：逆变单元热保护 电源晶体管热模型指示温度已超

过额定值的 110%。机器占空比请求的 RMS

电流超过了控制器连续额定值。更改命令配置文件，降低转速或延长时间。电机制动器打开。关闭电机制动器。