

# AB罗克韦尔Kinetix 350

## 伺服驱动器故障码F05|AB伺服驱动器上电无显示

产品名称	AB罗克韦尔Kinetix 350 伺服驱动器故障码F05 AB伺服驱动器上电无显示
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:350
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

AB罗克韦尔Kinetix 350 伺服驱动器故障码F05|AB伺服驱动器上电无显示

AB驱动器故障代码F05：电机过热 电机温度调节器、电机热敏电阻或编码器温度传感器指示超出电

机出厂温度限值。电机环境温度过高和 / 或电流过大。检查电机反馈 (MF) 连接器的电机接线。检查 TS+ 和 COM 接线。在环境温度下的连续扭矩额定值范围内运行。

降低环境温度或加大电机冷却力度。

确认已选择了正确的电机。

AB伺服驱动器是交流伺服系统，实现了高性能定位控制，是工业自动化的重要助推剂，广泛应用机械加工中心的刀库控制、分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机、充填设备、放电加工机、印刷设备、勾边机、雕刻机。